


# Vrachtwagenrapport

## TERBERG FM2850-T



Het kenteken BX-LB-92 hoort bij een Terberg Fm2850-t. Deze vrachtwagen (open wagen) werd toegelaten op 09-03-2010. De APK is geldig tot 16-11-2023. Het lege gewicht is 18.440 kg, het laadvermogen is 31.560 kg en de maximale toegestane massa is 50.000 kg.

### Inhoudsopgave

<a href="#">1. Algemeen</a>	<a href="#">30. Keuring #9</a>
<a href="#">2. Uiterlijk</a>	<a href="#">31. Keuring #9 - Gebrek #1</a>
<a href="#">3. Historie</a>	<a href="#">32. Keuring #9 - Gebrek #2</a>
<a href="#">4. Status</a>	<a href="#">33. Keuring #8</a>
<a href="#">5. Motor</a>	<a href="#">34. Keuring #8 - Gebrek #1</a>
<a href="#">6. Brandstof #1</a>	<a href="#">35. Keuring #8 - Gebrek #2</a>
<a href="#">7. Eigenschappen</a>	<a href="#">36. Keuring #8 - Gebrek #3</a>
<a href="#">8. Carrosserie</a>	<a href="#">37. Keuring #7</a>
<a href="#">9. Afmetingen</a>	<a href="#">38. Keuring #7 - Gebrek #1</a>
<a href="#">10. Massa</a>	<a href="#">39. Keuring #7 - Gebrek #2</a>

<u>11. Trekkkracht</u>	<u>40. Keuring #7 - Gebrek #3</u>
<u>12. As #1</u>	<u>41. Keuring #6</u>
<u>13. As #2</u>	<u>42. Keuring #6 - Gebrek #1</u>
<u>14. As #3</u>	<u>43. Keuring #5</u>
<u>15. As #4</u>	<u>44. Keuring #5 - Gebrek #1</u>
<u>16. As #5</u>	<u>45. Keuring #5 - Gebrek #2</u>
<u>17. Keuring #12</u>	<u>46. Keuring #5 - Gebrek #3</u>
<u>18. Keuring #12 - Gebrek #1</u>	<u>47. Keuring #4</u>
<u>19. Keuring #12 - Gebrek #2</u>	<u>48. Keuring #4 - Gebrek #1</u>
<u>20. Keuring #12 - Gebrek #3</u>	<u>49. Keuring #4 - Gebrek #2</u>
<u>21. Keuring #12 - Gebrek #4</u>	<u>50. Keuring #3</u>
<u>22. Keuring #11</u>	<u>51. Keuring #2</u>
<u>23. Keuring #11 - Gebrek #1</u>	<u>52. Keuring #1</u>
<u>24. Keuring #11 - Gebrek #2</u>	<u>53. Eigenaar #1</u>
<u>25. Keuring #11 - Gebrek #3</u>	<u>54. Eigenaar #2</u>
<u>26. Keuring #10</u>	<u>55. Eigenaar #3</u>
<u>27. Keuring #10 - Gebrek #1</u>	<u>56. Eigenaar #4</u>
<u>28. Keuring #10 - Gebrek #2</u>	<u>57. Eigenaar #5</u>
<u>29. Keuring #10 - Gebrek #3</u>	

## 1. Algemeen

Merk	Terberg
Model	Fm2850-t
Handelsbenaming	Fm2850-t

## 2. Uiterlijk

Soort	Vrachtwagen
Inrichting	Open wagen

## 3. Historie

Datum eerste toelating	09-03-2010
Datum afgifte Nederland	09-03-2010
Datum laatste tenaamstelling	14-07-2022
APK vervaldatum	16-11-2023
Tachograaf vervaldatum	11-11-2024

## 4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Ja
Geïmporteerd	Nee
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee

## 5. Motor

Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud	12.777 cm <sup>3</sup>

## 6. Brandstof #1

Brandstof-nummer	1
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	5
Vermogen	345,00 kW (470 pk)

## 7. Eigenschappen

Aantal zitplaatsen	2
Aantal wielen	10

## 8. Carrosserie

Carrosserie-nummer	1
Categorie	N3
Type	BA
Type omschrijving	Vrachtwagen
Plaats chassisnummer	Tegen r. balk 023 cm v. voorste vooras

## 9. Afmetingen

Lengte	1.025 cm
Breedte	255 cm
Wielbasis	730 cm

## 10. Massa

Leeg gewicht	18.440 kg
Rijklar gewicht	18.540 kg
Laadbaar gewicht	31.560 kg
Technisch limiet massa	52.000 kg

Wettelijk limiet massa	50.000 kg
Maximum massa samenstelling	50.000 kg

## 11. Trekkracht

Maximaal trekgewicht ongeremd	750 kg
-------------------------------	--------

## 12. As #1

As-nummer	1
Plaatscode	Voor
Aangedreven	Nee
Hefas	Nee
Wettelijk limiet	10.000 kg

## 13. As #2

As-nummer	2
Plaatscode	Voor
Aangedreven	Nee
Hefas	Nee
Wettelijk limiet	10.000 kg

## 14. As #3

As-nummer	3
Plaatscode	Achter
Aangedreven	Nee
Hefas	Ja
Wettelijk limiet	7.500 kg

## 15. As #4

As-nummer	4
Plaatscode	Achter
Aangedreven	Ja
Hefas	Nee
Weggedrag code	Luchtvering
Wettelijk limiet	11.500 kg

## 16. As #5

As-nummer	5
Plaatscode	Achter
Aangedreven	Ja
Hefas	Nee
Weggedrag code	Luchtvering
Wettelijk limiet	11.500 kg

## 17. Keuring #12

Keuring datum	16-11-2022
Aantal gebreken	4

## 18. Keuring #12 - Gebrek #1

Keuring datum	16-11-2022
Gebrek identificatie	259
Gebrek omschrijving	Stuurkogel of -koppeling te veel speling
Soort actie	Gerepareerd

## 19. Keuring #12 - Gebrek #2

Keuring datum	16-11-2022
Gebreke identificatie	280
Gebreke omschrijving	Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken
Soort actie	Gerepareerd

## 20. Keuring #12 - Gebrek #3

Keuring datum	16-11-2022
Gebreke identificatie	572
Gebreke omschrijving	Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

## 21. Keuring #12 - Gebrek #4

Keuring datum	16-11-2022
Gebreke identificatie	AC4
Gebreke omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

## 22. Keuring #11

Keuring datum	26-02-2021
Aantal gebreken	3

## 23. Keuring #11 - Gebrek #1

Keuring datum	26-02-2021
Gebreke identificatie	259
Gebreke omschrijving	Stuurkogel of -koppeling te veel speling
Soort actie	Gerepareerd

## 24. Keuring #11 - Gebrek #2

Keuring datum	26-02-2021
Gebrek identificatie	497
Gebrek omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

## 25. Keuring #11 - Gebrek #3

Keuring datum	26-02-2021
Gebrek identificatie	AC4
Gebrek omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

## 26. Keuring #10

Keuring datum	10-02-2020
Aantal gebreken	3

## 27. Keuring #10 - Gebrek #1

Keuring datum	10-02-2020
Gebrek identificatie	259
Gebrek omschrijving	Stuurkogel of -koppeling te veel speling
Soort actie	Gerepareerd

## 28. Keuring #10 - Gebrek #2

Keuring datum	10-02-2020
Gebrek identificatie	497



Gebrek omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

## 29. Keuring #10 - Gebrek #3

Keuring datum	10-02-2020
Gebrek identificatie	AC4
Gebrek omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

## 30. Keuring #9

Keuring datum	14-03-2019
Aantal gebreken	2

## 31. Keuring #9 - Gebrek #1

Keuring datum	14-03-2019
Gebrek identificatie	516
Gebrek omschrijving	Dimlicht onjuist afgesteld
Soort actie	Gerepareerd

## 32. Keuring #9 - Gebrek #2

Keuring datum	14-03-2019
Gebrek identificatie	AC4
Gebrek omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

### 33. Keuring #8

Keuring datum	23-02-2018
Aantal gebreken	3

### 34. Keuring #8 - Gebrek #1

Keuring datum	23-02-2018
Gebrek identificatie	259
Gebrek omschrijving	Stuurkogel of -koppeling te veel speling
Soort actie	Gerepareerd

### 35. Keuring #8 - Gebrek #2

Keuring datum	23-02-2018
Gebrek identificatie	295
Gebrek omschrijving	Luchtlekkage reminrichting
Soort actie	Gerepareerd

### 36. Keuring #8 - Gebrek #3

Keuring datum	23-02-2018
Gebrek identificatie	AC4
Gebrek omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

### 37. Keuring #7

Keuring datum	09-02-2017
Aantal gebreken	3

### 38. Keuring #7 - Gebrek #1

Keuring datum	09-02-2017
Gebrek identificatie	AC4
Gebrek omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

### 39. Keuring #7 - Gebrek #2

Keuring datum	09-02-2017
Gebrek identificatie	H13
Gebrek omschrijving	Verbinding stuurinrichting teveel speling 5.*.29
Soort actie	Gerepareerd

### 40. Keuring #7 - Gebrek #3

Keuring datum	09-02-2017
Gebrek identificatie	I37
Gebrek omschrijving	Remverschil op 1 as te groot 5.*.38
Soort actie	Gerepareerd

### 41. Keuring #6

Keuring datum	01-03-2016
Aantal gebreken	1

### 42. Keuring #6 - Gebrek #1

Keuring datum	01-03-2016
Gebrek identificatie	K06

Gebrek omschrijving

Toegestaan licht/retroreflect. niet vlgs  
voorschrift 5.\*.57

Soort actie

Gerepareerd

## 43. Keuring #5

Keuring datum

04-02-2015

Aantal gebreken

3

## 44. Keuring #5 - Gebrek #1

Keuring datum

04-02-2015

Gebrek identificatie

AC4

Gebrek omschrijving

Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner  
of gelijk 1,0 mm

Soort actie

Adviespunt

## 45. Keuring #5 - Gebrek #2

Keuring datum

04-02-2015

Gebrek identificatie

K04

Gebrek omschrijving

Werking/toestand verplicht  
licht/retroreflector 5.\*.55

Soort actie

Gerepareerd

## 46. Keuring #5 - Gebrek #3

Keuring datum

04-02-2015

Gebrek identificatie

K12

Gebrek omschrijving

Niet toegestaan licht aanwezig 5.\*.65

Soort actie

Gerepareerd

## 47. Keuring #4

Keuring datum	05-03-2014
Aantal gebreken	2

## 48. Keuring #4 - Gebrek #1

Keuring datum	05-03-2014
Gebrek identificatie	I21
Gebrek omschrijving	Onvoldoende remvoering aanwezig 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

## 49. Keuring #4 - Gebrek #2

Keuring datum	05-03-2014
Gebrek identificatie	K04
Gebrek omschrijving	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55
Soort actie	Gerepareerd

## 50. Keuring #3

Keuring datum	18-02-2013
Gebreken	Niet digitaal geregistreerd

## 51. Keuring #2

Keuring datum	16-02-2012
Gebreken	Niet digitaal geregistreerd

## 52. Keuring #1

Keuring datum	24-02-2011
---------------	------------

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

### 53. Eigenaar #1

Type eigenaar	Eigenaar/eigenaren onbekend
Vanaf	09-03-2010
Tot	11-03-2010
Aantal dagen	2

### 54. Eigenaar #2

Type eigenaar	Rechtspersoon
Vanaf	11-03-2010
Tot	31-10-2011
Aantal dagen	599

### 55. Eigenaar #3

Type eigenaar	Rechtspersoon
Vanaf	31-10-2011
Tot	29-06-2021
Aantal dagen	3529

### 56. Eigenaar #4

Type eigenaar	(erkend) bedrijf
Vanaf	29-06-2021
Tot	14-07-2022
Aantal dagen	380

### 57. Eigenaar #5

Type eigenaar	Rechtspersoon
---------------	---------------

Vanaf	14-07-2022
Tot	Heden
Aantal dagen	230